

**RAV4 Vehicles Affected by Toyota Auto Recall**  
**Subject: Driver Side Front Airbag**  
**Grand Cayman**

**JTEHH20V00...**

JTEHH20V000285720  
JTEHH20V000306713  
JTEHH20V005016751  
JTEHH20V005016832  
JTEHH20V005019150

**JTEHH20V10...**

JTEHH20V100279988  
JTEHH20V100290201  
JTEHH20V105002020  
JTEHH20V105018041  
JTEHH20V105018105  
JTEHH20V105021716

**JTEHH20V20...**

JTEHH20V200271270  
JTEHH20V200276128  
JTEHH20V200280809  
JTEHH20V200289168  
JTEHH20V200289249  
JTEHH20V205003306  
JTEHH20V205003659  
JTEHH20V205004410  
JTEHH20V205009333  
JTEHH20V205011535  
JTEHH20V205016816  
JTEHH20V205018582  
JTEHH20V205018730  
JTEHH20V205019263  
JTEHH20V205020591

**JTEHH20V30...**

JTEHH20V300285694  
JTEHH20V300295044  
JTEHH20V300295092  
JTEHH20V300303515  
JTEHH20V300306916  
JTEHH20V305003685  
JTEHH20V305004027  
JTEHH20V305007249  
JTEHH20V305007333  
JTEHH20V305019112

**JTEHH20V40...**

JTEHH20V400268385  
JTEHH20V400276101  
JTEHH20V400279600  
JTEHH20V400294064  
JTEHH20V400306553  
JTEHH20V405003372  
JTEHH20V405011150  
JTEHH20V405012203  
JTEHH20V405016638  
JTEHH20V405018857  
JTEHH20V405019068  
JTEHH20V405019197  
JTEHH20V405020589

**JTEHH20V50...**

JTEHH20V500279797  
JTEHH20V500288967  
JTEHH20V500297782  
JTEHH20V505011545

**JTEHH20V60...**

JTEHH20V600269666  
JTEHH20V600280201  
JTEHH20V600283602  
JTEHH20V605010999

**JTEHH20V70...**

JTEHH20V700306742  
JTEHH20V705001938  
JTEHH20V705007349  
JTEHH20V705014687  
JTEHH20V705018996

**JTEHH20V80...**

JTEHH20V805001866  
JTEHH20V805003617  
JTEHH20V805019025

**JTEHH20V90...**

JTEHH20V900275154  
JTEHH20V900280631  
JTEHH20V900304152  
JTEHH20V905003500  
JTEHH20V905007157  
JTEHH20V905011659  
JTEHH20V905016733  
JTEHH20V905020555

**JTEHH20VX0...**

JTEHH20VX00291413  
JTEHH20VX00307030  
JTEHH20VX05001724  
JTEHH20VX05003246  
JTEHH20VX05003506